

D16

Die Innenwände wurden in Eigenleistung, nach Vorgaben von Honka (Beauftragter H.Scharenberg) ausgeführt. Durch fehlerhafte Vorgabe einer zu großen Sturzhöhe für alle Innentüren beträgt nach dem Einbau der Innentüren durch den Subunternehmer der Abstand zwischen Zarge und Sturz ca. 5,5 cm. Der Fehler der Sturzhöhe wird durch einen Spalt oberhalb der oberen Zarge sichtbar. Die nachträgliche Ausfütterung wurde vom Subunternehmer mangelhaft ausgeführt, sodass der Fehler deutlich sichtbar bleibt.

Spalt oberhalb Zarge Badezimmertür, nach Einbau der Innentüren, vor der nachträglichen Ausfütterung



Nach Ausfütterung bleibt der Fehler deutlich sichtbar!

