

F

Für die Abdeckung der profilierten Unterseite der Kantholzbalken im Innenbereich wurden keine entsprechenden Abdeckbretter geliefert.

