

G: Anschluss Ständerwände des Geräteraums an die Blockbalkenwand

Rechte Bildhälfte Blockbalkenwand (Hauswand nach Osten), Linke Bildhälfte: Ständerwand Geräteraum mit Paneelebrettern (nach Norden). Anschluss Ständerwand nach Süden analog.



Im Geräteraum wird durch von außen einfallendes Licht ein Hohlraum sichtbar. Das Kantholz 140 x 40 mm schließt zwar mit einem Dichtband zur Blockbalkenwand (Hauswand) an. Das Dichtband erfüllt aber in den dreieckigen Lücken keine Funktion, da die unter dem Kantholz liegende vertikale Ausfräsung der Blockbalkenwand nicht ausgefüllt ist.

